

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

114 學年度第一學期校園空間安全檢視說明會


- 一、時間：114 年 8 月 29 日星期五校務會議
- 二、地點：行政大樓 3 樓會議室
- 三、主席：校長胡湘玲女士
- 四、出席：如簽到表
- 五、紀錄：劉生仁
- 六、依據性別平等教育法第六條、性別平等教育法施行細則第九條及校園性別事件防治準則第四條至第五條規定指出，學校應定期舉行校園空間安全檢視說明會，且為防治校園性別事件之發生，危險空間改善之相關進度，應列入性平會每學期工作報告事項，並應將檢視成果及相關紀錄公告之。
- 七、總務處校園安全檢視報告如下：

現況圖一



辦理情形

- 活動中心大禮堂改善工程**
- 因屋頂及後方牆面滲漏水，施作防水及油漆工程。
 - 全面更換室內門窗、牆面與地板重新粉刷油漆。
 - 窗簾全面更新，提升整體美觀與使用功能。
- 備註：圖為禮堂背面。



現況圖二



辦理情形

活動中心大禮堂冷氣系統改善

更換老舊冷氣設備，並移機至 2 樓看台位置，改善冷房效果並擴大活動空間使用效益。

備註：圖為禮堂冷氣搬移及裝機過程。

現況圖三



辦理情形

男生宿舍 2 期 2 樓防水與牆面改善

進行全層室內防水及油漆粉刷，改善因潮濕導致之壁癌與油漆剝落問題。

備註：圖為男生宿舍。

<p style="text-align: center;">現況圖四</p> 	<p style="text-align: center;">辦理情形</p> <p>男生 2-3 期宿舍加設連通道處防火門，改善防火安全。</p>
<p style="text-align: center;">現況圖五</p> 	<p style="text-align: center;">辦理情形</p> <p>男生宿舍配置大容量除濕機，解決潮濕問題，後續將依實際需求逐步增購。</p>
<p style="text-align: center;">現況圖六</p> 	<p style="text-align: center;">辦理情形</p> <p>女生宿舍新設防火牆與防火板，加強防火防護措施。</p>

<p style="text-align: center;">現況圖七</p> 	<p style="text-align: center;">辦理情形</p> <p>女生宿舍外新設照明燈版及門口安裝空氣門，改善夜間回宿安全及蚊蟲入內問題。</p>
<p style="text-align: center;">現況圖八</p> 	<p style="text-align: center;">辦理情形</p> <p>局端指示各校在颱風季節前務必修剪樹木，颱風過後務必巡檢枯枝，避免掉落砸傷師生。</p> <p>總務處處理情形： 移除 OK 便利商店前方樹根已腐爛大樹。</p>
<p style="text-align: center;">現況圖九</p> 	<p style="text-align: center;">辦理情形</p> <p>鄧佳惠老師反映單身宿舍壁癌嚴重。</p> <p>總務處處理情形： 進行壁癌刮除，重新油漆粉刷。</p>

現況圖十



辦理情形

宿輔老師反應宿舍蚊蟲多。
總務處處理情形：
對所有男女宿舍進行清消。

現況圖十一



辦理情形

師生反映：校園周遭植被茂盛較為潮濕，易有小黑蚊孳生，衍生衛生問題。
總務處處理情形：
已於每周五下班後加強清潔消毒。
備註：圖為行政大樓後方至防空洞入口處清潔消毒。

<p>現況圖十二</p>	<p>辦理情形</p>
	<p>師生反映：校園周遭植被茂盛較為潮濕，易有小黑蚊孳生，衍生衛生問題。 總務處處理情形： 已於每周五下班後加強清潔消毒。 備註：圖為餐廳側門後方至公佈欄間清潔消毒。</p>
<p>現況圖十三</p>	<p>辦理情形</p>
	<p>師生反映：校園周遭植被茂盛較為潮濕，易有小黑蚊孳生，衍生衛生問題。 總務處處理情形： 已於每周五下班後加強清潔消毒。 備註：圖為單身教職員宿舍旁簡易車庫清潔消毒。</p>
<p>現況圖十四</p>	<p>辦理情形</p>
	<p>老師反應飲水機故障，亦有國一新生反應水有異味。 總務處處理情形： 定期維修並每季更換濾心。</p>

現況圖十五



辦理情形

至各班檢修電燈、清洗冷氣濾網。

現況圖十六



辦理情形

學生餐廳屋頂鐵皮防水工程，餐廳外觀油漆美化。



現況圖十七

辦理情形



餐廳內部燈光、桌椅、捲簾、地板等全面更新。

現況圖十八



辦理情形

會計室總機房隔間改善，提升安全性與維修便利性。

現況圖十九



辦理情形

廚房用水增設大型 RO 逆滲透過濾機。

現況圖二十



辦理情形

視聽教室冷氣更新


更換分離式冷氣，提升冷房效能並降低運轉音量，改善上課品質。

現況圖二十一



辦理情形

大門口會客室防水油漆美化，讓來訪人員等待時有乾淨舒適空間。

<p>現況圖二十二</p>	<p>辦理情形</p>
	<p>導師反應：國 301、305 教室與導師室掉漆、牆面有坑洞凹凸不平，高一走廊天花板掉漆嚴重。</p> <p>總務處應處： 牆面補土、重新粉刷</p>
<p>現況圖二十三</p>	<p>辦理情形</p>
	<p>單身宿舍照明改善</p>

擬辦：奉核後，配合校務會議時，由本處提報相關改善成果，公告於校網及校內三大群組週知。

總務主任 劉生仁
11408260826

校長 胡湘玲
114.8.27