

# 辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

## 114 學年度第二學期校園空間安全檢視說明會

- 一、時間：115 年 2 月 07 日星期六校務會議
  - 二、地點：行政大樓 3 樓會議室
  - 三、主席：校長胡湘玲女士
  - 四、出席：如簽到表
  - 五、紀錄：劉生仁
  - 六、依據性別平等教育法第六條、性別平等教育法施行細則第九條及校園性別事件防治準則第四條至第五條規定指出，學校應定期舉行校園空間安全檢視說明會，且為防治校園性別事件之發生，危險空間改善之相關進度，應列入性平會每學期工作報告事項，並應將檢視成果及相關紀錄公告之。
- 總務處校園安全檢視報告如下：



現況圖一



辦理情形

### 操場跑道及籃球場維修工程

本校運動場出現 PU 面層局部破損、內圈水溝蓋底座破損致高低不一、部分路段鼓起等情形，嚴重影響學生運動安全與使用品質，於本學期 114 年 11 月 27 日開始整修工程，目前跑道部分已大致完成，籃球場預於 115 年 2 月 13 日前完工

備註：圖為操場跑道現況。



現況圖二



辦理情形

地下水井井套更新工程有效改善校區廁所及洗手台用水混濁問題。  
備註：圖為施工前後抽出地下水對比照片。

現況圖三



辦理情形

男生宿舍廁所小便斗加裝隔間板

部分學生反映盼能於男生宿舍小便斗加裝隔板以優化生活空間。

備註：圖為男宿廁所。

現況圖四



辦理情形

家政教室前洗手台雨遮  
家政科老師反映教室前  
如下雨，雨水會淋到洗  
手台，影響學生操作，  
故完成家政教室前洗手  
台加裝雨遮工程，提升  
學生雨地使用便利性

現況圖五



辦理情形

校園植栽美化

委外園藝廠商施作行政  
大樓及男生宿舍二、三  
期周邊植栽美化



備註：上圖為行政大樓  
前，下圖為男宿前

現況圖六



辦理情形

行政大樓三樓會議室展示櫃

行政大樓三樓會議室已無空間增掛近期畢業照，故新增畢業照展示櫃，完善校園公共空間展示功能

現況圖七



辦理情形

國中部教室更換置物櫃

置物櫃已採購完畢，預定寒輔後2月9號開始安裝，開學前完成更換

現況圖八



辦理情形

女生宿舍天花板更新工程

相關材料已完成採購，  
將分期安排施作

現況圖九




辦理情形

男生宿舍二期三樓油漆工程

原物料已備齊，待施工  
估價完成後安排施作

現況圖十



辦理情形

**優化校區夜間照明系統**

校區夜間照明系統全面改為數位定時控制，提升能源管理效率與使用安全

現況圖十一



辦理情形

**更換自動式鍋爐過熱保護開關**

自動式鍋爐不明原因冒白煙問題，完成更換過熱保護開關與火焰感知器修繕

現況圖十二



辦理情形

全面更換通道鋁門移動輪

除全面更換通道鋁門移動輪外並更新老舊鋁門一座，以防蚊蟲鼠蟻進入

現況圖十三



辦理情形

廚房增設新洗碗機

並更新舊有鏽蝕熱水管路，以提升清洗效率

現況圖十四



辦理情形

廚房抽油煙機馬達軸承更新及手動式電磁閥更換

維護廚房空間空氣品質

現況圖十五



辦理情形

廚房更新冷凍庫老舊風扇與馬達

確保冷凍庫溫度維持於-17°C

現況圖十六



辦理情形

廚房完成旋轉鍋爐蒸氣舊進氣管更換





現況圖十七



辦理情形

洗滌區洗碗機蒸氣熱水管路更新

排除管路洩漏問題

<p>現況圖十八</p>	<p>辦理情形</p>
	<p>包商廚工宿舍屋頂翻新工程</p> <p>改善下雨漏水情形，並利於後續清理落葉，維護營舍整體功能</p>
<p>現況圖十九</p>	<p>辦理情形</p>
	<p>定期完成淨水器濾心更換作業</p> <p>維護教職員生飲用水安全</p>

擬辦：奉核後，配合校務會議時，由本處提報相關改善成果，公告於校網及校內三大群組週知。

總務主任 劉生仁  
1150/222035

內又有錯字請更正。  
及再加檢

校長 胡湘玲  
115.1.23